

		контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.		
4	Зоны целевого назначения здания	<p>Отсутствуют тактильные напольные направляющие.</p> <p>ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов».</p> <p>П.2.3.1., таблица 1. Статические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины.</p> <p>Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.</p> <p>5.2.3 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и /или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.</p>	С	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>Отсутствуют тактильные напольные направляющие.</p> <p>ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов».</p> <p>П.2.3.1., таблица 1. Статические тактильные устройства, в том числе тактильные разметки, тактильные полосы, тактильные покрытия (плитки), рельефные или фактурные средства, искусственные плавные подъемы, уклоны и обочины.</p> <p>Отсутствуют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную</p>	С	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон
			С	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением

		поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. 5.2.3 Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей приборов и механизмов, а также П-образных ручек. Ручки на полотнах раздвижных дверей должны устанавливаться таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери		зрения до основных структурно-функциональных зон
6	Система информации на объекте	Отсутствует визуальная информация: отсутствие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом, отсутствие мнемосхемы. 5.5.6 Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не менее 1,5м и не более 4,5м от уровня пола. Отсутствует режимная вывеска, тактильных табличек с информацией на языке Брайля и выпуклым шрифтом. 5.5.8 Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м. Отсутствие информации, выполненной шрифтом Брайля. ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов». П.1.3.2., таблица 1. Печатные носители	С С С	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон. Оказание помощи при получении услуги. Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон. Оказание помощи при получении услуги. Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон.

		<p>статистической информации, выполненной шрифтом Брайля (указатели, таблички и т.п.)</p> <p>Отсутствие мнемосхемы. 7.1.8. При входах в здания массового посещения должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.</p> <p>Отсутствует поручень у раковины. Согласно ГОСТ Р 51261-99. Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования п.5.4.10 в туалетных, ваннных комнатах и других местах общего пользования, где установлены раковины умывальников, следует предусматривать поручни для опоры инвалидов при пользовании умывальниками.</p> <p>Отсутствуют крючки для одежды, костылей и других принадлежностей 5.3.3. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>Отсутствие специальных знаков у дверей в санузел, в том числе и рельефных. 5.3.6. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м.</p>	<p>С</p> <p>О</p> <p>О</p> <p>С</p>	<p>Оказание помощи при получении услуги.</p> <p>Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон.</p> <p>Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон.</p> <p>Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон.</p> <p>Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон.</p>
--	--	---	-------------------------------------	--

		Отсутствие информационной индукционной панели ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов».	Г	Обеспечение сопровождения инвалидов с нарушением зрения до основных структурно-функциональных зон. Оказание помощи при получении услуги.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-----		Не является «зоной ответственности»

Директор ГКУ СО ЯО СРЦ «Наставник»



(подпись)

Г.И. Савин
(расшифровка подписи)

Председатель отделения Ярославской областной организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»



(подпись)

В.И. Ломанов
(расшифровка подписи)

Председатель Рыбинской местной организации ВОС



(подпись)

Т.И. Сазонова
(расшифровка подписи)

Председатель Рыбинского отделения ОО «Всероссийское общество глухих»



(подпись)

Т.А. Андреева
(расшифровка подписи)